

ระบบสี	พื้นผิวเหล็กภายนอก สีรองพื้น : เบเยอร์ รื้สทกัรคัรด์ 1 ซึ้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 150 ไมครอน/ซึ้น สีทับหน้า : เบเยอร์ ดูราเท่น 2 ซึ้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 50 ไมครอน/ซึ้น พื้นผิวเหล็กภายใน สีรองพื้น และ สีทับหน้า : เบเยอร์ รื้สทกัรคัรด์ 2 ซึ้น ความหนาของฟิล์มที่แห้ง 150 ไมครอน/ซึ้น						
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวทั้งหมดควรสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน และควรได้รับการประเมินตามมาตรฐาน ISO 8504 เหล็กเปลือย : ทำความสะอาดด้วยเครื่องมือไฟฟ้าตามมาตรฐานชั้นต่ำของ St3 ต้องไม่มีคราบสนิมจากการรื้ด (mill scale) ตามมาตรฐาน ISO 8501-1:2007 และการเตรียมพื้นผิวที่ดี (เช่น การพ่นทรายจนถึงระดับ Sa 2½) ทำให้มีประสิทธิภาพสูง เหล็กที่ทูกพ่นหรือการสีรองพื้น : พื้นผิวสีรองพื้น และสีรองพื้นซึ้ฟพโรเมอร์ต้องแห้งสะอาด และไม่เกิดความเสียหาย พื้นผิวที่เคลือบสีแล้ว : พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ไม่เสียหาย และเข้ากันได้กับรองพื้น สำหรับการบำรุงรักษา WJ3 (NACE No.5/SSPC-SP 12) ต้องทำความสะอาดเครื่องมือช่างหรือเครื่องมือไฟฟ้าตามมาตรฐานชั้นต่ำ ระดับ St2 สำหรับพื้นที่ที่มีสนิม พื้นผิวอื่นๆ : กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิค เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม						
อุปกรณ์ใช้เคลือบสี	จ้อกักำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ระบุไว้เป็นคัาแนะนำทั่วไป และสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขในสถานที่ทำงานอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่ต้องการ การพ่น : แนะนำเครื่องพ่นสีธรรมดา หรือ เครื่องพ่นสีสูญญากาศ แปรง : แนะนำเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือ มุมอับ ลูกกลั้ : แนะนำเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือ มุมอับ						
ข้อมูลสำหรับการพ่นด้วยระบบสูญญากาศ	แรงดันหัวพ่น : 12-15 เมกะปาสคาล (1800-2200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ขนาดหัวฉีด : 0.38-0.44 มิลลิเมตร (15-17 thou) ตัวกรอง : ใส่กรองสะอาด เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ						
ข้อมูลการใช้งาน	อัตราส่วนผสมโดยปริมาตร : ส่วนผสม เอ อัตรา 4 ส่วน กับ ส่วนผสม บี อัตรา 1 ส่วน ผสมให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวทำละลาย/น้ำยาทำความสะอาด : เบเยอร์ กิบนอร์ เอ็ม-68 เจือจางด้วยตัวทำละลาย : 0 – 10 เปอร์เซนต์ (โดยปริมาตร) หมายเหตุ : - แนะนำให้อุณหภูมิของการผสมระหว่างส่วนผสม เอ และส่วนผสม บี ไม่น้อยกว่า 15 องศาเซลเซียส มิฉะนั้นอาจต้องใช้ตัวทำละลายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความหนืดที่ต้องการ - การเติมตัวทำละลายมากเกินไปอาจทำให้ความต้านทานการไหลต่ำและการแข็งตัวช้าลง หากต้องการใช้ตัวทำละลายเพิ่มเติม “ ควรเติมหลังจากการผสมสองส่วนประกอบแล้ว ” - เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่						
ขนาดบรรจุ	<table> <tr> <td>1 แกลลอน บรรจ 3.000 ลิตร</td><td>5 แกลลอน บรรจ 18.925 ลิตร</td></tr> <tr> <td>ส่วนผสม เอ 2.400 ลิตร</td><td>ส่วนผสม เอ 15.140 ลิตร</td></tr> <tr> <td>ส่วนผสม บี 0.600 ลิตร</td><td>ส่วนผสม บี 3.785 ลิตร</td></tr> </table>	1 แกลลอน บรรจ 3.000 ลิตร	5 แกลลอน บรรจ 18.925 ลิตร	ส่วนผสม เอ 2.400 ลิตร	ส่วนผสม เอ 15.140 ลิตร	ส่วนผสม บี 0.600 ลิตร	ส่วนผสม บี 3.785 ลิตร
1 แกลลอน บรรจ 3.000 ลิตร	5 แกลลอน บรรจ 18.925 ลิตร						
ส่วนผสม เอ 2.400 ลิตร	ส่วนผสม เอ 15.140 ลิตร						
ส่วนผสม บี 0.600 ลิตร	ส่วนผสม บี 3.785 ลิตร						
ข้อควรระวังและการเก็บรักษา	- ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง - เก็บให้ห่างมือเด็ก - ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด - ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา						
สภาพและความปลอดภัย	- กรุณาปฏิบัติตามคำเตือนที่แสดงบนภาชนะ ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศดี ห้ามหายใจ หรือ สูดดมไอเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง หากมีการหกใส่ผิวหนัง ควรล้างออกทันทีด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น สบู และน้ำ หากเข้าดวงตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และขอรับการรักษาทางการแพทย์ทันที - สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์ กรุณาไปข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beger.co.th, marketing@beger.co.th						

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : ธันวาคม 2568
หน้าที่ : 2 จาก 2